


Paßmaß	Abmaße



Eine Wendel ist ein gleichmäßig in Z-Richtung auseinandergezogener Kreis. Die Windung (Wendel) beginnt an dem Punkt, wo der Schlauch in die Kreisform übergeht und endet nach einer 360° Wicklung auf der Höhe des Startpunktes der Z-Achse.

		Zul. Abr. mittel DIN ISO 2768		Oberfl.	Maßstab —	Gewicht: — kg	
					Werkstoff, Halbzeug		
		2008	Datum	Name	Benennung		
		Bearb.					
		Gepr.					
		Norm					
		Novoplast			Zeichnungsnummer		Blatt 1
							1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Unpr. CATIA V5	Erst:	Erst:	