


Paßmaß	Abmaße



Eine Wendel ist ein gleichmäßig in Z-Richtung auseinandergezogener Kreis. Die Windung (Wendel) beginnt an dem Punkt, wo der Schlauch in die Kreisform übergeht und endet nach einer 360° Wicklung auf der Höhe des Startpunktes der Z-Achse.

		Zul. Aabr. mittel DIN ISO 2768		Oberfl.	Maßstab —	Gewicht: — kg
		2008 Datum		Name	Benennung	
		Bearb.				
		Gepr.				
		Norm				
		Novoplast			Zeichnungsnummer	
					Blatt 1	
					1 Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Unpr. CATIA V5	Erst:	Erst: