


Paßmaß	Abmaße



Eine Wendel ist ein gleichmäßig in Z-Richtung auseinandergezogener Kreis. Die Windung (Wendel) beginnt an dem Punkt, wo der Schlauch in die Kreisform übergeht und endet nach einer 360° Wicklung auf der Höhe des Startpunktes der Z-Achse.

		Zul. Abr. mittel DIN ISO 2768		Oberfl.	Maßstab —	Gewicht: — kg
					Werkstoff, Halbzeug	
		2008	Datum	Name	Benennung	
		Bearb.				
		Gepr.				
		Norm				
				Novoplast		Zeichnungsnummer
						Blatt 1
						1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Unpr. CATIA V5	Erst:	Erst: