


Paßmaß	Abmaße



Eine Wendel ist ein gleichmäßig in Z-Richtung auseinandergezogener Kreis. Die Windung (Wendel) beginnt an dem Punkt, wo der Schlauch in die Kreisform übergeht und endet nach einer 360° Wicklung auf der Höhe des Startpunktes der Z-Achse.

		Zul. Abr. mittel		Oberfl.	Maßstab —	Gewicht: — kg
		DIN ISO 2768				
2008	Datum	Name		Benennung		
Bearb.						
Gepr.						
Norm						
Novoplast				Zeichnungsnummer		Blatt 1
						1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Unpr. CATIA V5	Erst:	Erst: